

## Trendows-Xp Protokollausgabe

Protokolltitel: Alarmmeldungen  
Arbeitsbereich: Validierung Trendows-Xp  
Datenquelle: \\Uschi\lwd\CFR\CFR-Server.ELA  
Auswertebereich: Auditrail, Filter: A,Q  
Auswertebereich: 21.11.2005 - 21.11.2005

Datum / Zeit	Name	Rechner	Art	Text	Begründung
21.11.2005 08:47:24		192.168.1.3	A	Alarm Start: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 08:47:29		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 08:47:29		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 08:47:35		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 08:47:45		192.168.1.3	A	Alarm Start: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 08:49:55		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 08:49:55		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 08:50:00		192.168.1.3	A	Alarm Start: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 09:14:14		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 09:19:40		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 09:19:40		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:21:03		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 09:21:03		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:22:41	Paul Müller	192.168.1.2	Q/Bed	Quittierung: Raumtemperatur zu hoch	Datenflusslinien auf Steuerungselement nachgetragen
21.11.2005 09:22:52	Paul Müller	192.168.1.2	Q/Bed	Quittierung: Raumfeuchte zu hoch	Datenflusslinien auf Steuerungselement nachgetragen
21.11.2005 09:24:19		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 09:24:19		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:25:39		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumtemperatur zu hoch	
21.11.2005 09:25:39		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:44:11		192.168.1.3	A	Alarm Start: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 09:44:32		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Kommunikationsstörung	
21.11.2005 09:45:13	Stefan Müller	192.168.1.2	Q/Bed	Quittierung: Kommunikationsstörung	Neustart nach Logowechsel
21.11.2005 09:51:19		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu niedrig	
21.11.2005 09:52:00	Ernst Mayer	192.168.1.2	Q/Bed	Quittierung: Raumfeuchte zu niedrig	Alarm durch UGW auf 30% gestellt.
21.11.2005 09:52:45		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Raumfeuchte zu niedrig	
21.11.2005 09:53:14		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:53:29		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 09:54:21	Ernst Mayer	192.168.1.2	Q/Bed	Quittierung: Raumfeuchte zu hoch	Feuchte mit Hand simuliert.
21.11.2005 12:01:46		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 12:01:56		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Raumfeuchte zu hoch	
21.11.2005 12:04:28		192.168.1.3	A	Alarm Start: Raumfeuchte zu niedrig	

**Trendows-Xp Protokollausgabe**

Protokolltitel: Alarmmeldungen  
Arbeitsbereich: Validierung Trendows-Xp

Datum / Zeit	Name	Rechner	Art	Text	Begründung
21.11.2005 12:08:03		192.168.1.3	A	Alarm Ende: Raumfeuchte zu niedrig	

**Kommentar:**

keine, siehe auch Grafikprotokoll

**Für den Prozess verantwortliche Personen:**

21.11.2005 10:17:55 Elmar Kirsten 192.168.1.2 P/Bed Prozessfreigabe: Messreihe bestätigt Prozess heute nur für Validierung